



16 ABR. 2020

Conselheiro Lafaiete, 03 de abril de 2020.

Ofício nº 072/2020/OGM/PMCL


Assunto: Resposta requerimento

Ilustre Senhor Vereador João Paulo Fernandes Resende;

A Ouvidoria Municipal encaminha resposta aos requerimentos nº 023/2020, 030/2020 e 031/2020, conforme consta dos ofícios que seguem acostados.

Aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima.

Atenciosamente,


Rolff Ferraz Carmo
Ouvidor Municipal

Ilmo. Sr. Vereador
Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: 206/2020

CI

DATA: 01/04/2020

FL.:1/
1

DE: Secretaria de Obras e Meio Ambiente

PARA: Ouvidoria Municipal

Sr. Rolff Ferraz Carmo

Ouvidor Municipal

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº 068/2020/OGM/PMCL

Em atenção ao ofício em referência a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente vem apresentar as informações solicitadas:

- a) No bairro Siderúrgico ocorreu uma erosão na margem esquerda do rio Bananeiras próximo à ponte da rua Barreto. A ponte não foi afetada mas, a calçada ao longo da rua, na curva do rio está muito próxima da erosão.
- b) Não existe laudo referente à ponte.
- c) A área necessitaria ser interditada ao tráfego até que o problema fosse solucionado.
- d) Algumas pontes foram reformadas durante o ano de 2019. Não existe laudo das pontes municipais.

Atenciosamente,



Marcelo Magno Sana Moreira Neves
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
DEFESA CIVIL

Ofício 0010/2020 Defesa Civil

Resposta ao Ofício n.º 067/2020 Ref. Requerimento n.º 031/2020.

Conselheiro Lafaiete, 31 de Março de 2020.

Prezado Senhor
Rolff Ferraz do Carmo

Em atendimento ao requerimento encaminhado pela Câmara Municipal, seguem abaixo as respostas:

a) A ponte que está localizada no bairro Siderúrgico teve algum abalo na sua estrutura e a rua na qual está localizada teve algum abalo pelas chuvas?

Trata-se da ponte sobre o rio Bananeiras situada à Rua do Barreto no Bairro Siderúrgico. A Defesa Civil esteve no local em 11/02/2020, sendo que não foram identificadas patologias estruturais na infraestrutura, mesoestrutura, superestrutura e aterros de acesso que exponham a estrutura da ponte a risco de colapso estrutural. Em relação à Rua do Barreto, houve erosão na margem direita (sentido jusante) do rio e que devido estar limitrofe com a calçada e pista de rolamento, a Defesa Civil sinalizou o local com cones e fita zebraada.

b) Existe algum laudo emitido pela Defesa Civil ou responsável pela Prefeitura desta Ponte?

A caracterização técnica de "Laudo" no âmbito da engenharia refere-se ao resultado daquilo que sofreu "perícia técnica". Neste sentido, periciar significa submeter a estrutura a ensaios destrutivos e não destrutivos, ou seja, um produto específico de um determinado ramo da engenharia, o qual não está inserido nas diretrizes de atribuições da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Portanto nos parâmetros de Defesa Civil, cabe avaliar a situação de risco iminente o qual proporciona periculosidade à vida humana, sendo o resultado da avaliação um elemento binário



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
DEFESA CIVIL

(“existe risco iminente”, “não existe risco iminente”). Alguns casos podem ser enquadrados como “não existe risco iminente” devido ao fato de alguma ação de ordem estrutural, sistêmica ou comportamental ter sido desencadeada no momento, como exemplo, a erosão apresentava risco aos pedestres, como a região foi sinalizada, ou seja, houve a instalação de um elemento mitigador ou neutralizador mesmo que de forma temporária, o risco deixa de ser iminente.

c) Se existe algum abalo na ponte ou na rua devido às últimas chuvas, qual o procedimento que o município tomou ou tomará?

Face ao exposto, conjuntamente com a secretaria de obras, foi elaborada a planilha de levantamento de custos a qual prevê que para recuperar a margem erodida naquele ponto, serão necessários 70 m³ de muro de gabião. Devido ao fato de que os danos ocasionados foram em virtude das fortes chuvas ocorridas naquele período, ao custo desta obra ser onerosa, e em virtude de a mesma servir de acesso comum à população, a Defesa Civil solicitou ao Ministério da Integração Nacional sob o protocolo n.º RES-MG-3118304-20200211-01, a quantia em recursos financeiros para que seja pleiteada a verba com vistas à recuperar a área da erosão. Toda a caracterização do ocorrido está embasada na Lei Nacional de Proteção e Defesa Civil Lei. n.º 12.608/2012, nos caputs que tratam da matéria sobre desastres naturais.


d) As demais pontes que existem nas vias públicas deste Município estão em perfeitas condições e existe laudo delas?

Em relação a laudos verificar o item “b”. Em relação a todas as pontes, viadutos e aduelas, as quais se situam no município, não há informações ou solicitações que indiquem que as estruturas apresentem riscos, a princípio a Defesa Civil e secretaria de obras atuaram conjuntamente e prontamente em relação à recuperação das pontes situadas na Rua Francisco Lobo esquina com Djalma Duarte, ponte no bairro São José. E conjuntamente com o DEER a Defesa Civil solicitou reparos



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
DEFESA CIVIL

emergenciais a serem realizados na Ponte sobre o Córrego Lava Pés, situada na Rua Geraldo Gervão (próxima ao posto gigante), os quais já foram realizados pelo próprio DEER. Em relação ainda a se ter um parecer individual de todas as pontes situadas no município, saliento que a inspeção rotineira se enquadra no âmbito de manutenção preditiva, ou seja, toda e qualquer estrutura possui vida útil e períodos de manutenção determinados em normas e ABNT's. Não se furtando ao compromisso da Defesa Civil para com o município e os cidadãos, esta poderá de forma conjunta com outros setores responsáveis, participar de ações que visem a prevenção além daquelas previstas na Lei n.º 12.608/2012, e que para tal é necessário alocar profissionais técnicos para mapear e inspecionar todas as estruturas.


Augusto Júnior Araújo
Coordenador da Defesa Civil
Portaria 1.447/2019