



**GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

**OFÍCIO Nº 041/2023/SEMED/PMCL**

*Conselheiro Lafaiete, 06 de março 2023*

**Erivelton Martins Jayme da Silva**  
**Vereador**  
**Conselheiro Lafaiete – MG**

**Assunto: ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO DA FONSECA**

A Secretaria Municipal Adjunta de Educação, Profª. Edilvânia Valéria Diniz Vieira Resende, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria 803/2023, vem à presença de Vossa Senhoria em resposta ao Requerimento 013/2023, informar que a Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca já teve o processo de reparos estruturais iniciado em janeiro de 2023, visando o bem-estar de toda a comunidade escolar.

A execução dos serviços continua em andamento até que sejam finalizadas todas as ações constantes na planilha de reforma. Os documentos referentes à execução da reforma estão sob responsabilidade da Secretaria de Obras.

Seguem anexos o Relatório de Vistoria da Defesa Civil e Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros que atestam a segurança estrutural do prédio.


Sem mais para o momento, reitero votos de estima e apreço.

  
**Edilvânia Valéria Diniz Vieira Resende**

Secretaria Adjunta de Educação

Portaria 803/2023

**Edilvânia Valéria Diniz Vieira Resende**  
Secretaria Municipal Adjunta de  
Educação e Esportes  
Portaria 803/2023

  
**Albano de Souza Tibúrcio**  
Secretário Municipal de Educação

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG  
-07-Mar-2023-15:09-044019-1/2



## BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 1/3

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO REGISTRO 2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)	MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAFAIETE
--	-----------------------------------

UNIDADE DE ÁREA RESPONSÁVEL 2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)	
--	--

DATA DO REGISTRO 01/02/2023 07:05	DESTINATÁRIO 2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)
--------------------------------------	---

## ORIGEM DA COMUNICAÇÃO

COMO FOI SOLICITADO O ATENDIMENTO DA OCORRÊNCIA LIGACAO TELEFONICA	DATA DA COMUNICAÇÃO 01/02/2023	HORA DA COMUNICAÇÃO 06:59
---	-----------------------------------	------------------------------

ÓRGÃO SOLICITANTE XXXX	
---------------------------	--

INTERCEPTAÇÃO XXXX	
-----------------------	--

## DADOS DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

PROVÁVEIS DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA PRINCIPAL PO2004 - VISTORIA EM RISCO DE DESABAMENTO / DESMORONAMENTO	
---	--

DATA/HORA DO FATO 01/02/2023 06:59	DATA/HORA DO INÍCIO DO ATENDIMENTO NO LOCAL 01/02/2023 07:02	DATA/HORA FINAL DO ATENDIMENTO 01/02/2023 07:40	DATA/HORA FINAL DO PREENCHIMENTO 01/02/2023 19:25
---------------------------------------	---	--	--

LOCAL (AV., RUA, ETC) RUA QUINTINO BOCAIUVA	
--	--

NÚMERO 2	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX	BAIRRO / VILA SANTA MATILDE	CEP XXXX
-------------	------------	---------------------	--------------------------------	-------------

MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAFAIETE	UF MG	PAÍS BRASIL
-----------------------------------	----------	----------------

PONTO DE REFERÊNCIA XXXX	LATITUDE -20° 40' 52,5"	LONGITUDE -43° 47' 32,00"
-----------------------------	----------------------------	------------------------------

TIPO VIA XXXX	
------------------	--

LOCALIZAÇÃO DA OCORRÊNCIA PERIMETRO URBANO	ESTRADAS / RODOVIAS PAVIMENTADA
---	------------------------------------

## QUALIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

## ENVOLVIDO 1

SEXO FEMININO	TIPO ENVOLVIMENTO TESTEMUNHA DA AÇÃO DOS POLICIAIS/BOMBEIROS	TIPO DE PESSOA FÍSICA
------------------	---	--------------------------

NOME COMPLETO ERSIONNE MARIA PEREIRA DA SILVA	
--	--

NACIONALIDADE BRASILEIRA	DATA NASCIMENTO 16/08/1961	NATURALIDADE / UF QUELUZITO / MG
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

IDADE APARENTE 61	ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL - IGNORADO
----------------------	---

ORIENTAÇÃO SEXUAL IGNORADO	IDENTIDADE DE GÊNERO NAO SE APLICA
-------------------------------	---------------------------------------

CUTIS BRANCA	OCCUPAÇÃO ATUAL INSPETORA ESCOLAR
-----------------	--------------------------------------

MÃE AGUEDA BITTENCOURT PEREIRA	
-----------------------------------	--

PAI HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA	
---------------------------------	--

TIPO DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL	
--	--

NÚMERO DOCUMENTO IDENTIDADE 3834793	ÓRGÃO EXPEDIDOR SESP - SECRETARIA ESTADO DA SEGURANCA PÚBLICA	UF MG	CPF / CNPJ XXXX
--	--	----------	--------------------

ESCOLARIDADE SUPERIOR COMPLETO	
-----------------------------------	--

ENDEREÇO (AV., RUA, ETC) RUA QUINTINO BOCAIUVA	NÚMERO 2	KM XXXX	COMPLEMENTO XXXX
---	-------------	------------	---------------------

BAIRRO SANTA MATILDE	MUNICÍPIO CONSELHEIRO LAFAIETE		UF MG
-------------------------	-----------------------------------	--	----------

PAÍS BRASIL	CEP XXXX	TELEFONE RESIDENCIAL/ CELULAR XXXX	TELEFONE COMERCIAL/ CELULAR XXXX
----------------	-------------	---------------------------------------	-------------------------------------

EMAIL XXXX	MOTIVO AUSÊNCIA TELEFONE/EMAIL INFORMAÇÃO DESCONHECIDA
---------------	---

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

FOI RECEBIDO UMA LIGAÇÃO NO TRÍDÍGITO 193 EM QUE A SOLICITANTE PEDIU UMA VISTORIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL DEODORO DA FONSECA, SITUADA NA R. QUINTINO BOCAIUVA, 2 - SANTA MATILDE EM CONSELHEIRO LAFAIETE. AINDA SEGUNDO A SOLICITANTE, ELA E OUTROS PAÍS ESTAVAM INSEGUROS COM MEDO DE DESABAMENTO DAS ESTRUTURAS DAQUELA EDIFICAÇÃO.

DIANTE DOS FATOS, ESTA GUARDA DE BOMBEIROS MILITAR COMPARCEU AO LOCAL E FOI RECEBIDA PELA INSPETORA DO COLÉGIO, ARROLADA EM CAMPO PRÓPRIO DESTE RELATÓRIO.

DIGITADOR: BM1364082

GERADO POR: PORTAL

24/02/2023 15:10

Registro reaberto para correção/complementação em 01/02/2023 19:22.

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 24/02/2023 15:10. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site [www.sids.mg.gov.br](http://www.sids.mg.gov.br), seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

GJ8UA-MQ07V-REIIH



## BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 2/3

## HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA / ATIVIDADE

A INSPECTORA NOS LEVOU ATÉ AS SALAS E AMBIENTES CONSIDERADOS MAIS VULNERÁVEIS.

FOI MOSTRADO PARA A GUARNIÇÃO UMA TRINCA NA SALA DE AULA 4 (CORA CORALINA) COM APROXIMADAMENTE 2MM DE LARGURA, PORÉM A TRINCA ESTÁ NA PAREDE E DENTRO DO QUE PÔDE SER OBSERVADO A OLHO NÚ, ELA NÃO ESTÁ ATINGINDO ESTRUTURAS COMO COLUNAS E OU PILARES, CERECENDO APENAS DE UM ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO PROGRAMADA.

NAS DEMAIS SALAS, FOI VERIFICADO DESGASTES NO REBOCO PROVAVELMENTE POR PROBLEMAS DE VENTILAÇÃO INSUFICIENTE COMBINADO COM O LOCAL DA CONSTRUÇÃO (ÁREA BAIXA PRÓXIMA A CÓRREGOS E BREJO) O QUE OCASIONA UMIDADE DAS PAREDES E CONSEQUENTE SOLTURA DA PINTURA E ARRANCIAMENTO DO REBOCO, NECESSITANDO MANUTENÇÃO.

NA BIBLIOTECA FOI NOS RELATADO QUE A ÁGUA DA CHUVA DESCE NA CAIXA ONDE É PRESO O PLAFONIER DE SUSTENTAÇÃO DA LÂMPADA, NECESSITANDO DE SELAGEM NA COBERTURA OU OUTRA MEDIDA NA ÁREA DA ENGENHARIA PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA E O VAZAMENTO EM LOCAIS PONTUAIS DA EDIFICAÇÃO.

ENTRE O PÁTIO E A BIBLIOTECA HAVIA UM BURACO, PORÉM FOI PERCEBIDO QUE ERAM DUAS PAREDES SEPARADAS E O BURACO ESTÁ NO MEIO DAS DUAS PAREDES E NÃO AFETA A ESTRUTURA E SEGUNDO UMA FUNCIONÁRIA QUE ESTAVA NO LOCAL, O BURACO FOI CAUSADO POR UMA CAVALETE DA COPASA QUE FICOU VAZANDO E JÁ FOI CONSERTADO.

A ENVOLVIDA 01 NOS LEVOU ATÉ O PORTÃO DE ACESSO PARA A QUADRA E NOS RELATOU QUE O PORTÃO TEM RISCO DE QUEDA, FOI CONSTATADO FERRUGEM SEVERA NAS FERRAGENS E O PORTÃO ESTÁ EMPERRADO NAS GUIAS, NÃO HÁ O RISCO IMIENTE DE QUEDA, MAS NECESSITA REPAROS PARA SEU FUNCIONAMENTO NORMAL.

A PEDIDO DOS FUNCIONÁRIOS A GUARNIÇÃO FOI ATÉ UMA SALA DE ARQUIVOS/ BIBLIOTECA ONDE HÁ UM FORRO DE PVC E QUE ESTAVA COM UMA "BARRIGA", ADENTRAMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS QUE A ARMAÇÃO DO TELHADO COM CAIBROS E RIPAS ESTÃO NORMAIS E SEM AVARIAS, NO ENTANTO COMO HOUVE A TROCA DE ALGUMAS TELHAS, O COLABORADOR DEIXOU AS TELHAS QUEBRADAS CAÍREM SOBRE O FORRO DE PVC E ISSO PROVAVELMENTE FEZ SOLTAR AS TRAVAS DAS SANCAS LATERAIS, OCASIONANDO A "BARRIGA", HAJA VISTA QUE O FORRO É APENAS UMA MEDIDA DE ACABAMENTO E ESTÉTICA, NÃO SERVE PARA SUPORTAR CARGAS POR MAIS LEVES QUE SEJAM.

POR FIM NOS FOI RELATADO QUE O PÁTIO EXTERNO É UM AMBIENTE PERIGOSO PARA AS CRIANÇAS, DEVIDO O PISO SER DE CERÂMICA. A GUARNIÇÃO CONSTATOU QUE O PISO FICA EM ÁREA ABERTA E QUE DE FATO NÃO POSSUI CONDIÇÃO ANTIDERRAPANTE CAPAZ DE EVITAR QUE AS PESSOAS ESCORREGUEM NO AMBIENTE. ORIENTA-SE A TROCA DO PISO POR UMA SOLUÇÃO SEGURA PARA O PÚBLICO PRESENTE NAQUELE AMBIENTE ESCOLAR.

DE TODO O EXPOSTO, NÃO FOI CONSTATADO RISCO IMINENTE DE DESABAMENTO, NEM PATOLOGIAS DA CONSTRUÇÃO QUE SUGERISSE À GUARNIÇÃO A NECESSIDADE DE AÇÃO DE ENGENHEIROS DA DEFESA CÍCIL, CABENDO PORÉM A MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÃO CONFORME APONTADO NOS PARÁGRAFOS ANTERIORES.

TERMINADO A VISTORIA A GUARNIÇÃO RETORNOU PARA O QUARTEL SEM ALTERAÇÕES.

## Perícia Técnica

PERÍCIA TÉCNICA COMPARCEU?	PREFÍXO DA VIATURA	PLACA DA VIATURA	PERITO (MATRÍCULA - NOME)
NAO	XXXX	XXXX	XXXX - XXXX

MOTIVO DO NÃO COMPARCIMENTO  
XXXX

## MILITARES/POLICIAIS INTEGRANTES

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
XXXX	1364082	1 SARGENTO

NOME COMPLETO  
ANDRE BARBOSA DE MATOS

NR. VIATURA  
XXXX

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Hipotecado?  
NÃO

UNIDADE

2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)

## MILITAR/POLICIAL INTEGRANTE

NUM VIATURA	MATRÍCULA	CARGO
XXXX	1639418	CABO

NOME COMPLETO  
PRISCILA HELENA NEVES DE ANDRADE

NR. VIATURA  
XXXX

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Hipotecado?  
NÃO

UNIDADE

2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)



## BOLETIM DE OCORRÊNCIA

BO NÚMERO

XXXX

FI. 3/3

## DADOS PARA CONTROLE INTERNO/RELATOR DA OCORRÊNCIA

UNIDADE	2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)		
MATRÍCULA	1364082	NOME COMPLETO	ANDRE BARBOSA DE MATOS
CARGO	1 SARGENTO		
CORPO	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		
ASSINATURA:			

RECEBO DA AUTORIDADE A QUE SE DESTINA OU SEU AGENTE / AUXILIAR POLICIAL  
OU RECEBO DO RESPONSÁVEL CIVIL

## DESTINATÁRIO / RECIBO 1

Recebi o "Boletim de Ocorrência" de Número BO XXXX e Número de REDS 2023-005062366-001 para conhecimento e providências, bem como as pessoas, materiais, objetos, animais, substâncias e/ ou documentos que, existindo, estejam descritos ou assinalados neste documento.

DATA	HORA	MATRÍCULA	NOME
02/02/2023	16:44	1659119	JOAO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA
CARGO	1 TENENTE		
ÓRGÃO/UF	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR / MG		
UNIDADE	2CIA IND/2CIA/1PEL (CONSELHEIRO LAFAIETE)		
PROVIDÊNCIA A SER TOMADA PELA AUTORIDADE	XXXX		
TENS ENTREGUES A ESTE DESTINATÁRIO	XXXX		
ASSINATURA			
RECIBO GERADO POR:	DATA DE CRIAÇÃO DO RECIBO: 01/02/2023 19:18		

\*\*\*\*\* FIM DO REGISTRO: O RESTANTE DA PÁGINA DEVE SER INUTILIZADO. \*\*\*\*\*

DIGITADOR: BM1364082

GERADO POR: PORTAL  
24/02/2023 15:10

Registro reaberto para correção/complementação em 01/02/2023 19:22.

Este documento foi impresso pelo Portal do SIDS em 24/02/2023 15:10. Para confirmar a autenticidade desse documento, acesse o site [www.sids.mg.gov.br](http://www.sids.mg.gov.br), seção "Conferir Autenticidade" e informe o código de verificação

GJ8UA-MQQ7V-REIIH



## RELATÓRIO DE VISTORIA

### Dados Gerais

Data: 10/02/2023 12hrs:08min

Solicitante: Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca

Local: Rua Quintino Bocaiuva nº 2, Santa Matilde

Nº de controle: 23-048

**Motivo da Solicitação:** Avaliação de risco na escola.

**Considerações Gerais:** Em vistoria realizada na Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca, onde inspecionamos todo o prédio não foi visualizado patologias que comprometam a estrutura do prédio. Em diversas salas do térreo há o deslocamento da pintura, onde uma das causas é a localidade baixa próximo de rio e também por ser uma área brejosa, onde a umidade surge na parte inferior das paredes pelo fenômeno da capilaridade, sendo necessário executar a devida manutenção em um período menor. Na escada de acesso ao segundo pavimento o corrimão se encontra quebrado, necessitando refazer a solda. Nas salas 7 e 8 há o deslocamento da tinta na parte inferior das paredes. Na biblioteca há infiltrações pelo teto onde a água escorre pela caixa de luz, sendo de extrema importância uma inspeção no telhado afim de averiguar se há alguma telha deslocada que possa haver a infiltração de água. Ainda na biblioteca, há no piso algumas cerâmicas que se encontram descoladas. Na sala da secretaria o forro constituído de pvc se encontra abaulado, além de haver escorramento de água pela parede em períodos de chuva. Visto o telhado da secretaria pela parte superior foi observado que há algumas telhas trincadas e com leve deslocamento o que contribui para a devida infiltração. Nos banheiros que se encontram a frente da secretaria há infiltrações no teto. Nas salas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 há o deslocamento da tinta na parte inferior das paredes. No prédio onde se encontra as salas 9, 10, 11, e 12 há o descolamento das cerâmicas do piso, além da escada de acesso ter cerâmicas quebradas. No corredor ao fundo da escola onde é uma área aberta, a pintura da parede se encontra deslocando em toda sua extensão. No pátio da escola há cerâmicas quebradas e faltando. O portão de acesso a quadra se

*Data dia  
10/02/2023  
Simone do  
Carmo  
Simone do Carmo  
Secretaria de Governo  
Conselheiro Lafaiete - MG*



GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
DEFESA CIVIL



encontra com corrosão e com dificuldades de abertura devido a roldana inferior ter danificado.

**Conclusão:** Coube à Defesa Civil avaliar as condições de risco no prédio escolar, no ato da vistoria não foi encontrado evidências que exponha a edificação a risco de desabamento. O cenário encontrado são apenas efeitos estéticos, onde com uma devida manutenção são sanados. Além disso no ato da vistoria a escola se encontrava em reforma, onde algumas das salas já foram executados pequenos reparos estéticos, e segundo o colaborador da empreiteira que está executando os reparos será feito a pintura da escola. Em anexo consta o Boletim de Ocorrência emitido pelo Corpo de Bombeiro Militar em vistoria realizada na edificação.

  
Eduardo Moraes de Souza  
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil  
Conselheiro Lafaiete – MG