Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

OFÍCIO Nº 098/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 03 de março de 2023.

A Excelentíssima Senhora
Vereadora
DAMIRES RINARLLY OLIVEIRA PINTO
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 002/2023
Protocolo: 2001/2023

Senhor Vereador,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, em resposta ao Requerimento nº 002/2023, de autoria da nobre Vereadora Damires Rinarlly Oliveira Pinto, a qual solicita informações a respeito da ponte na rua Francisco Lobo, no Bairro Moinhos.

Seguimos juntos no propósito da resolução de demandas.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo
Secretária de Governo

Camara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-06-Mar-2023-13:50-043953-1/2

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
Administração 2.021/2.024

CE 14/2023 - SMOMA

À CÂMARA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Assunto: Resposta ao Ofício nº 04/2023 e Requerimento 002/2023
A/C Sra. Vereadora Damires Rinarlly Oliveira Pinto

Conselheiro Lafaiete, 27 de fevereiro de 2023

Prezada,

Em atenção à solicitação de informações feita no ofício e requerimento em referência, a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente apresenta respostas aos requisitos listados:

1- Sim existe um Relatório de Vistoria emitido pela Defesa Civil em 24/02/2022, que segue anexado.
2- A ponte não sofreu abalo devido às chuvas. O que ocorreu foi a queda de uma das alas de direcionamento do fluxo do córrego, que não faz parte da estrutura da ponte propriamente dita. Este fato descalçou parcialmente o passeio de pedestres no acesso à ponte, o qual foi interditado conforme citado no relatório da Defesa Civil.
3- Por ora, será recomposta a ala acidentada provendo a regularização do passeio de pedestres. As obras terão início neste mês. Para um futuro próximo serão feitos estudos visando a revitalização e ampliação da ponte atual em aduelas, proporcionando o aumento da pista de rolamento.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição.

Atenciosamente,

Cláudio Quirino Custódio
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

RELATÓRIO DE VISTORIA

Dados Gerais

Data: 24/02/2022 15hrs:30min

Solicitante: Secretaria de Obras

Local: Ponte na Rua Francisco Lobo prox. Centro comunitário, Moinhos

Nº de controle: 22-128

Motivo da Solicitação: Queda de ala de ponte.

Considerações Gerais: Em vistoria realizada no local observamos uma ponte onde transita apenas um veículo por vez e possui passeios em sua lateral, na mesma houve a queda de uma das alas deixando o passeio aéreo na saída da ponte. Além disso em baixo da ponte deu início ao surgimento das armaduras do tabuleiro, que já se encontra em processo de corrosão. Com a queda da ala houve obstrução parcial da fluidez do córrego.

Conclusão: À Defesa Civil coube avaliar a situação de risco de quem por ali transita, sendo no momento da vistoria visualizado apenas risco aos pedestres que passam no lado do ocorrido. Como medida preventiva foi isolada a área do passeio que se encontra aéreo afim de evitar a exposição de quem por ali transita. Quanto ao trafego de veículos segue normal, mas requer urgência na recuperação da ala afetada bem como a reparação das armaduras expostas, afim de evitar que agrave a situação e leve a interdição total da ponte. Também deve ser feita a retirada dos destroços da ala afetada afim de liberar a fluidez do córrego e evitar retenções e possível inundações a montante do ocorrido.

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Conselheiro Lafaiete

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Figura 1 – Vista do passeio que se encontra aéreo.



Figura 2 – Armaduras exposta no tabuleiro da ponte.

Figura 3 – Ala afetada.

Figura 4 – Destroços da ala e obstrução parcial do córrego.



Figura 5 – Destroços da ala.



Figura 6 – Vista abaixo da ponte.