

REQUERIMENTO Nº 124/2022

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete,

O Vereador infra-assinado, nos termos do artigo 192 e seguintes do Regimento Interno, após manifestação do Soberano Plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja enviado expediente ao Sr. Prefeito Municipal solicitando informações acerca da estrutura do imóvel onde funciona o ESF do Bairro Museu, localizado na Rua Quincas Alves, Bairro Museu.

Chegou ao nosso conhecimento que o Conselho Tutelar, que funcionava no segundo andar do referido imóvel, foi de lá retirado às pressas em razão de problemas existentes na cobertura do imóvel/telhado, que corria o risco de desabar, sendo tal situação atestada pela Defesa Civil, mas o funcionamento do ESF do bairro Museu foi lá mantido.

O local está parcialmente sem cobertura, ficando as águas das chuvas acumuladas no piso do segundo andar que, consequentemente, é o teto do andar térreo, o que gerou muita infiltração no local, prejudicando ainda mais a sua estrutura física que já possuía diversos problemas críticos há anos e após o ocorrido a situação se agravou.

Desta feita, questiona-se:

- 1. Por qual motivo o atendimento prestado pelo ESF do bairro Museu ainda permanece no primeiro andar do local, que teve o seu segundo andar interditado Defesa Civil e está sem a cobertura parcial do telhado e repleto de infiltrações?
- 2. Quando serão iniciadas as obras no local e por qual motivo ainda não começaram, já que este Vereador destinou parte do Orçamento Impositivo justamente para a realização de obras no imóvel onde funciona o ESF do bairro Museu?
- 3. Existe a possibilidade de passar o atendimento do ESF do Bairro Museu para o prédio ao lado, onde funcionava o Centro de Referência do Idoso, como conduta preventiva e paliativa até que a situação do imóvel atual seja solucionada, mantendo-se assim a segurança dos servidores e de todos os seus usuários?

SALA DAS SESSÕES, 28 DE ABRIL DE 2022.

VEREADOR WASHINGTON FERNANDO BANDEIRA

/dka/