

Conselheiro Lafaiete, 02 de abril de 2025

OFÍCIO N° 35/2025

Ao

Excelentíssimo Senhor Vereador Samuel Carlos de Souza

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 317/2025

LAFAIETE
08/04/2025

Senhor Vereador,

Em atenção ao Requerimento nº 317/2025, de autoria V.Exa., vimos, por meio deste, encaminhar as informações solicitadas referentes à situação do Cemitério Municipal Parque Vale do Ipê:

1. Frequência de limpeza, capina e manutenção:

A manutenção do Cemitério Municipal Parque Vale do Ipê é realizada quinzenalmente, com reforço em datas comemorativas como Dia das Mães, Finados e outras datas de maior movimentação. A última intervenção registrada foi realizada no dia 31/03/2025.



IMAGEM 1 – Capina sendo realizada no estacionamento




IMAGEM 2 – Capina do canteiro central.

2. Medidas emergenciais para restabelecimento das condições:

A Diretoria de Serviços Gerais realizou vistoria técnica no local, a partir da qual foi estabelecido um plano de intervenção. Dentre as medidas definidas, destacam-se: os reparos nas instalações sanitárias, a reposição da iluminação pública, a intensificação da limpeza geral e o reforço das ações de segurança no ambiente. De forma imediata, foi solicitada a substituição dos refletores visando à melhoria da iluminação do cemitério, bem como a reposição de equipamentos essenciais à manutenção das áreas internas, tais como rastéis, roçadeiras, arames rígidos e pás. Ademais, em alinhamento com o administrador do cemitério, foi autorizada a aquisição de diversos materiais destinados à recomposição do estoque de produtos de limpeza



e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de modo a garantir melhores condições de trabalho às equipes responsáveis pela manutenção do local.




IMAGEM 3 – Novos equipamentos para manutenção




IMAGEM 4 – Ferramentas novas para auxílio na capina

3. Setores responsáveis e penalidades:

A manutenção do cemitério é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, sob a gestão da Diretoria de Transportes e Serviços Gerais e fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. Em caso de omissão administrativa, os servidores responsáveis podem ser responsabilizados nos termos da Lei Municipal, respondendo a processos administrativos disciplinares conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

4. Falhas estruturais adicionais:

Além das irregularidades já mencionadas, foram constatadas infiltrações em pontos isolados da estrutura, bem como a degradação do revestimento asfáltico na área do estacionamento do cemitério. Diante disso, foram formalizadas solicitações à Secretaria Municipal de Obras, requerendo o apoio técnico e o envio de equipe especializada para a realização dos reparos necessários, em caráter de urgência.




IMAGEM 5 – Degradação do asfalto na entrada do cemitério.




IMAGEM 6 – Degradação do asfalto no estacionamento

5. Abastecimento dos bebedouros:

No Cemitério Municipal Parque Vale do Ipê, encontram-se instalados três bebedouros, sendo que apenas um deles apresenta funcionamento parcial, necessitando de manutenção corretiva. Os outros dois equipamentos encontram-se em pleno funcionamento, dispondo de copos descartáveis para utilização dos visitantes. Ressalta-se, ainda, que já providenciamos a aquisição de dois novos bebedouros, com o objetivo de ampliar o acesso à água potável e proporcionar maior comodidade à população usuária do espaço.





IMAGEM 7, 8 e 9 – Bebedouro em estado normal de funcionamento.

6. Prazo para reparos:

Até o presente momento, não é possível estabelecer um prazo definitivo para a conclusão das intervenções no Cemitério Municipal Parque Vale do Ipê, uma vez que sua execução depende da aquisição de equipamentos e do atendimento das solicitações encaminhadas a outras secretarias municipais, que atuam de forma complementar no processo. No entanto, ressaltamos que os trâmites estão em andamento e que a administração municipal, por meio da Diretoria de Serviços Gerais, vem atuando de forma incessante para viabilizar todas as ações com a máxima celeridade possível, a fim de restabelecer integralmente as condições adequadas de funcionamento e atendimento à população.

7. Plano de manutenção contínua:

Atualmente está em fase de elaboração um plano de manutenção contínua para os cemitérios municipais, com cronograma fixo de vistorias e manutenção preventiva. A previsão é que esse plano seja regulamentado por decreto até o final do segundo semestre de 2025.

Cabe ressaltar que, embora o Cemitério Municipal Parque Vale do Ipê realmente necessite de reformas, não se pode classificá-lo como estando em estado de abandono. Atualmente, o local conta com seis servidores atuando em regime de dedicação integral, devidamente equipados para a execução das atividades de limpeza, manutenção e conservação

da higiene do ambiente. Reconhece-se, entretanto, que o número de funcionários é insuficiente para alcançar o padrão ideal de qualidade esperado pela população. A escassez de efetivo, problema que atinge a administração pública municipal como um todo, tem impactado diretamente a prestação de serviços em diversas áreas, inclusive na zeladoria dos espaços públicos, como é o caso do cemitério.

Reitera-se, portanto, o compromisso da gestão em buscar soluções para suprir tais demandas, dentro das limitações orçamentárias e administrativas vigentes.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDRE.TAVARES DE SOUSA
Data: 02/04/2025 16:27:53-0300
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

André Tavares de Sousa
Diretor de Transportes e Serviços Gerais

DANIEL
SANTANA
SOARES

Assinado de forma
digital por DANIEL
SANTANA SOARES
Dados: 2025.04.02
16:14:56 -03'00'

Daniel Santana Soares
Secretário de Administração