

Materia Legislativa - 522/2023

Tipo: IND - Indicação

Data: 29 de Agosto de 2023

Ementa: NECESSIDADE DE DETERMINAR AO SETOR COMPETENTE, QUE PROCEDA COM O REPARO DO BUEIRO LOCALIZADO NA ESTRADA UNIÃO INDUSTRIAL, AINDA RESSALTA-SE QUE TAMBÉM É PRECISO CONSTRUIR O DRENO SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS, SE FAZ NECESSÁRIO PELO PERIGO...

