

Nº 118/2021 – GRCL

Conselheiro Lafaiete, 18 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor
João Paulo Fernandes Resende
Presidente da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete MG

EXPEDIENTE**20 MAIO 2021**

Referência / Assunto: Ofício nº 472/2021- Requerimento nº 218/2021

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício em referência, informamos que o sistema de controle de odor implantado na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bananeiras já está em funcionamento desde janeiro de 2020, conforme relatório fotográfico das unidades implantadas, Anexo I.

Com relação às reclamações de odor no entorno da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bananeiras a COPASA faz o monitoramento utilizando informações de pessoas que residem próximo a ETE, elas relatam para o Encarregado de Operação ou para Técnico de Tratamento de Esgoto qualquer alteração, sendo neste caso iniciadas as ações para identificar e corrigir a produção de odor.

Solicitamos ao Vereador Giuseppe Lisboa Laporte que nos informe o endereço ou o contato dos moradores do Bairro Satélite que o procuraram reclamando do odor da ETE para que possamos ir ao local e inseri-lo nos contatos para informação sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bananeiras.

Caso seja de interesse dos vereadores, a COPASA MG pode recebe-los para apresentar as ações e obras implantadas, bemo como esclarecer sobre o funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bananeiras.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.


Atenciosamente,


Alexandre Roberto Silva

Gerente Regional Conselheiro Lafaiete – GRCL

Protocolo DOP: 21/3819

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-19-Mai-2021-14:41-034789-1/2



**- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -
Obras de Controle de Odor da ETE
Bananeiras**

GRCL FL 1 de 6
DATA: 18/05/2021





Foto 1: Caixa de Stripping



Foto 2: Caixa de distribuição de vazão



**- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -
Obras de Controle de Odor da ETE
Bananeiras**

GRCL
FL 2 de 6
DATA:
18/05/2021




Foto 3: Casa do Soprador



Foto 4: Detalhe do soprador.

3



**- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -
Obras de Controle de Odor da ETE
Bananeiras**

GRCL FL 3 de 6
DATA: 18/05/2021



Foto 5: Quadro de Comando dos Sopradores e Exaltadores.





Foto 6: Detalhe do Quadro de Comando dos Sopradores e Exaltadores.

3



**- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -
Obras de Controle de Odor da ETE
Bananeiras**

GRCL FL 4 de 6
DATA: 18/05/2021



Foto 7: Caso do Exaustor do Filtro





Foto 8: Exaustor do Filtro



**- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO -
Obras de Controle de Odor da ETE
Bananeiras**

GRCL
FL 5 de 6
DATA:
18/05/2021



Foto 9: Filtro Biológico.




Foto 10: Detalhe do projeto implantado.