



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXPEDIENTE
29/09/25

REQUERIMENTO Nº 735/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Os vereadores infra-assinados, na forma regimental, ouvida a Casa, requerem que Vossa Excelência, com o devido respeito, encaminhe expediente ao Executivo Municipal, REITERANDO o Requerimento nº 662/2025, para que o Executivo se digne a responder de forma clara e objetiva TODOS os questionamentos exarados no Requerimento retro mencionado, sem se furtar de qualquer pergunta/resposta.

Sala das Sessões, 17 de setembro de 2025.


Simone do Carmo Silva
Vereadora


Washington Fernando Bandeira
Vereador


Arlindo Resende Fonseca
Vereador

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-18/Set-2025-14:10-064404-1/2



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

EXPEDIENTE
12.108.12025

REQUERIMENTO Nº 662/2025

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal,

Os vereadores infra-assinados, na forma regimental, ouvida a Casa, requerem que Vossa Excelência, com o devido respeito, encaminhe expediente ao Executivo Municipal, para que preste esclarecimentos relativos ao Centro de Especialidades Médicas do Bairro Santuário (Centro Regional do Santuário), nos seguintes termos:

1 – Quando o Centro de Especialidades Médicas do Bairro Santuário iniciou suas atividades?

2 – Atualmente, quais especialidades médicas são atendidas no Centro Regional do Santuário?

Gentileza encaminhar as especialidades médicas, acompanhadas do nome do profissional responsável pelo atendimento e a informação de quais dias da semana e em quais horários os atendimentos são realizados.

3 – Gentileza informar:

- 3.1 - Qual a média de atendimentos médicos realizados por semanalmente?
- 3.2 - Quantos atendimentos médicos foram realizados no ano de 2024?
- 3.3 - Até o momento, quantos atendimentos médicos foram realizados em 2025?

4 – Quais procedimentos médicos são realizados no Centro Regional do Santuário?

5 – Gentileza informar:

- 5.1 - Qual a média de procedimentos médicos realizados por semanalmente?
- 5.2 - Quantos procedimentos médicos foram realizados no ano de 2024?
- 5.3 - Até o momento, quantos procedimentos médicos foram realizados em 2025?

6 – Atualmente, quais procedimentos odontológicos são realizados no Centro Regional do Santuário?

Gentileza encaminhar os procedimentos realizados, acompanhados do nome do profissional odontólogo responsável pelo atendimento e a informação de quais dias da semana e em quais horários os procedimentos são realizados.

7 – Gentileza informar separadamente:

7.1 - Qual a média de atendimentos e de procedimentos odontológicos realizados semanalmente?

-07-Ago-2025-17:58-063630-1/2

Handwritten signature



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

7.2 - Quantos atendimentos e de procedimentos odontológicos foram realizados em 2024?

7.3 - Até o momento, quantos atendimentos e procedimentos odontológicos foram realizados em 2025?

8 - Quantos profissionais psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais atendem no Centro Regional do Santuário?

Gentileza encaminhar o nome de cada profissional responsável pelo atendimento e a informação de quais dias da semana e em quais horários os atendimentos são realizados.

9 - Gentileza informar separadamente:

9.1 - Qual a média de atendimentos psicológicos, fonoaudiológicos e com terapeuta ocupacional realizados por semanalmente?

9.2 - Quantos atendimentos psicológicos, fonoaudiológicos e com terapeuta ocupacional foram realizados no ano de 2024?

9.3 - Até o momento, quantos atendimentos psicológicos, fonoaudiológicos e com terapeuta ocupacional foram realizados em 2025?

10 - Qual a população estimada atendida pelo Centro de Especialidades do Santuário?

11 - Gentileza encaminhar inventário dos aparelhos médicos e odontológicos que guarnecem o Centro Regional do Santuário, tais com macas, estetoscópio, aparelhos para aferir pressão arterial, cadeira oftalmológica, tonômetro, cadeira odontológica, suctora, refletor, autoclave, dentre outros.

12 - A despeito da estrutura física do Centro de Especialidades do Santuário:

12.1 - Gentileza encaminhar laudo expedido pela Defesa Civil.

12.2 - Existe a possibilidade de reforma de parte da estrutura do Centro Regional do Santuário, isolando as demais áreas, e dando continuidade aos atendimentos, de forma a não prejudicar a população que procura e que depende dos serviços oferecidos pela Unidade de Saúde?

12.3 - A Secretaria Municipal de Saúde buscou alternativa para não prejudicar a população em vulnerabilidade social que faz uso dos equipamentos de saúde do Centro Regional do Santuário e que possui limitações, inclusive financeiras, para se deslocar até outro endereço para atendimento?

12.4 - A Secretaria Municipal de Saúde já possui algum imóvel para alugar, caso não seja possível a manutenção das atividades do Centro Regional do Santuário no mesmo endereço, durante a reforma, a fim de que os atendimentos realizados no Centro Regional do Santuário não sejam interrompidos?

Se sim, gentileza especificar o endereço.




**Câmara Municipal de Conselheiro
Lafaiete**
ESTADO DE MINAS GERAIS


12.5 – A Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, já concluiu projeto de engenharia e arquitetônico de reforma que contemple a área interna e externa do Centro de Saúde do Santuário?

Se sim, gentileza informar o valor provável a ser despendido com a execução das obras e o tempo estimado de realização das obras.

Se não, gentileza informar o tempo necessário para confecção de projeto de engenharia e arquitetônico de reforma que contemple a área interna e externa do Centro de Saúde do Santuário.

Sala das Sessões, 07 de agosto de 2025.


Simone do Carmo Silva
Vereadora


Washington Fernando Bandeira
Vereador

Arlindo Resende Fonseca
Vereador



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

The screenshot shows an Instagram post from the account 'fatorealite'. The main image is a portrait of Danilo Barros, the Municipal Health Secretary, wearing a white lab coat and a stethoscope. Below the image, the caption reads: 'Secretário de Saúde nega transferência do Centro Regional do Santuário para o Paulo VI'. The URL 'www.fatoreal.com.br' is visible at the bottom of the post. To the right of the image, there is a text overlay that reads: 'fatorealite O secretário municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, Danilo Barros, esclareceu nesta quinta-feira (07/08) que é improcedente a informação de que o Centro Regional de Saúde do bairro Santuário será transferido para o bairro Paulo VI ou terá atendimentos suspensos durante as obras de reforma da unidade. O esclarecimento vem após o surgimento de mensagens circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais, cobrando explicações sobre uma possível transferência temporária do centro para o bairro Paulo VI. Moradores expressaram preocupação com a possível mudança, especialmente devido à maior distância entre os bairros, o que poderia dificultar o acesso aos serviços de saúde. No entanto, o secretário Danilo tranquilizou a comunidade, afirmando que o atendimento continuará de forma regular e que todas as ações estão sendo tomadas para minimizar qualquer impacto durante o período de reforma. "Não há qualquer intenção de fechar o Regional do Santuário. A informação de que ele será transferido para o Paulo VI está equivocada", afirmou Danilo Barros. Segundo ele, o município reconhece a necessidade urgente de reformas estruturais no prédio atual, mas está em busca de um novo imóvel na própria região do Santuário para garantir a continuidade dos serviços à população durante as obras. Danilo Barros destacou que a nova unidade do bairro Paulo VI, está em fase final de acabamento. A Secretaria de Saúde informou ainda que a intenção é melhorar a qualidade do serviço público com infraestrutura adequada e equipes completas, sem comprometer o acesso da população, prerrogativa do governo de Leandro Chagas. 1 h · Responder · Adicione um comentário...'. The Instagram interface includes a top navigation bar with icons for home, search, post creation, and activity, and a left sidebar with navigation options like 'Home', 'Search', 'Post', 'Messages', etc.



Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete

ESTADO DE MINAS GERAIS

 fatorealsite

 fatorealsite O secretário municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, Danilo Barros, esclareceu nesta quinta-feira (07/08) que é impreciso a informação de que o Centro Regional de Saúde do bairro Santuário será transferido para o bairro Paulo VI ou terá atendimentos suspensos durante as obras de reforma da unidade.

O esclarecimento vem após o surgimento de mensagens circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais, cobrando explicações sobre uma possível transferência temporária do centro para o bairro Paulo VI. Moradores expressaram preocupação com a possível mudança, especialmente devido à maior distância entre os bairros, o que poderia dificultar o acesso aos serviços de saúde. No entanto, o secretário Danilo tranquilizou a comunidade, afirmando que o atendimento continuará de forma regular e que todas as ações estão sendo tomadas para minimizar qualquer impacto durante o período de reforma. "Não há qualquer intenção de fechar o Regional do Santuário. A informação de que ele será transferido para o Paulo VI está equivocada", afirmou Danilo Barros. Segundo ele, o município reconhece a necessidade urgente de reformas estruturais no prédio atual, mas está em busca de um novo imóvel na própria região do Santuário para garantir a continuidade dos serviços à população durante as obras.

Danilo Barros destacou que a nova unidade do bairro Paulo VI, está em fase final de acabamento.

A Secretaria de Saúde informou ainda que a intenção é melhorar a qualidade do serviço público com infraestrutura adequada e equipes completas, sem comprometer o acesso da população, prerrogativa do governo de Leandro Chagas.

3 h



conselheirolafaiete_mg

Aí tem treta pode ter certeza. E golpe abre o olho povo de Conselheiro lafaiete

1 h Responder



há 3 horas

 Adicione um comentário...

Postar



Lafaiete, agosto 7, 2025

Sobre Política de privacidade

Fato Real

O portal de notícias de Lafaiete e região



HOME

NOTÍCIAS

EMPREGOS & CONCURSOS

MUNDO FET

VIROU NOTÍCIA



OBITUÁRIO

CONTATO

Secretário de Saúde nega transferência do Centro Regional do Santuário para o Paulo VI

Unidade vai passar por reforma

7 de agosto de 2025 in Lafaiete





Secretário de Saúde Danilo Barros

[Share on Facebook](#)[Share on Twitter](#)

O secretário municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete, Danilo Barros, esclareceu nesta quinta-feira (07/08) que é **improcedente a informação de que o Centro Regional de Saúde do bairro Santuário será transferido para o bairro Paulo VI ou terá atendimentos suspensos durante as obras de reforma da unidade.**

O esclarecimento vem após o surgimento de mensagens circulando em grupos de WhatsApp e redes sociais, cobrando explicações sobre uma possível transferência temporária do centro para o bairro Paulo VI. Moradores expressaram preocupação com a possível mudança, especialmente devido à maior distância entre os bairros, o que poderia dificultar o acesso aos serviços de saúde. No entanto, o secretário Danilo tranquilizou a comunidade, afirmando que o atendimento continuará de forma regular e que todas as ações estão sendo tomadas pa...

minimizar qualquer impacto durante o período de reforma. "Não há qualquer intenção de fechar o Regional do Santuário. A informação de que ele será transferido para o Paulo VI está equivocada", afirmou Danilo Barros. Segundo ele, o município reconhece a necessidade urgente de reformas estruturais no prédio atual, mas está em busca de um novo imóvel na própria região do Santuário para garantir a continuidade dos serviços à população durante as obras.

PUBLICIDADE

Danilo Barros destacou que a nova unidade do bairro Paulo VI, está em fase final de acabamento.

A Secretaria de Saúde informou ainda que a intenção é melhorar a qualidade do serviço público com infraestrutura adequada e equipes completas, sem comprometer o acesso da população, prerrogativa do governo de Leandro Chagas.





Deixe o sol pagar a conta



Economia de até 95% na conta de luz.
Solicite já seu orçamento na
ERM ELETRONICA

EDM



escolapontodepartida



Em um
mundo de
incertezas,
uma escola
que você
pode
confiar!

Matrículas
Abertas 2025



 **Fato Real**
O portal de notícias de Lafaete e região

Copyright © 2023 Fato Real



Ofício nº 794 /2025

Conselheiro Lafaiete, 13 de junho de 2025.

Ao

Departamento de Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde



Assunto: Centro Regional de Saúde Victorio Lucioolli - Sagrado Coração de Jesus

Prezados,

A Secretaria de Obras e Meio Ambiente, representada na pessoa do seu secretário, encaminha ofício apresentando histórico a respeito da edificação denominada Centro Regional de Saúde Victorio Lucioolli localizado no bairro Santuário.

Considerando:

- 1) Histórico estrutural da edificação, patologias avançando há cerca de 15 anos de acordo com depoimentos de usuários;
- 2) Ofício 008/2025 de 21 de janeiro de 2025 enviado pela Defesa Civil de Conselheiro Lafaiete (em anexo);
- 3) Alto fluxo de atendimentos na localidade;
- 4) Demolições parciais realizada por gestões anteriores;
- 5) Instabilidade do talude localizado nos fundos da edificação.
- 6) Fotografias das patologias.





A Secretaria de Obras e Meio Ambiente orienta a paralisação de atendimentos pela Secretaria de Saúde no local para que seja realizado estudos técnicos de alternativas de contenções do talude e execução de obra no local com patologias estruturais severas. Após análise criteriosa por empresa especializada será estipulado a melhor solução técnica.

Atenciosamente,

Guilherme Ramalho Neves de Albuquerque
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

Daniel Henrique dos Santos Garcia
Secretário Adjunto Municipal de Obras e Meio Ambiente



Ofício 008/2025 Defesa Civil
Avaliação e intervenções

Conselheiro Lafaite, 21 de janeiro de 2025.

Prezado Senhor
Guilherme Ramalho Neves de Albuquerque
Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente

Foi realizado no dia 20 de janeiro de 2025 vistoria na edificação do Centro Regional de Saúde Victorio Luciolli, localizado Praça Monsenhor Ermenegildo Adami de Carvalho n.º 1000 (antiga Praça Astor Viana), Sagrado Coração de Jesus, onde foi visualizado diversas patologias que existem a anos e não foram sanadas.

Encaminho em anexo relatório referente a vistoria contendo detalhes da edificação e solicito que seja realizado inspeção pela equipe de engenharia a fim de apurar as devidas intervenções e melhorias no local.

Ao ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

EDUARDO MORAES DE SOUZA
Suplente do Coordenador Municipal de Defesa Civil
Telefone: (31) 3764-9803 ramal 1039

Eduardo Moraes de Souza
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Conselheiro Lafaite – MG



RELATÓRIO DE VISTORIA

Dados Gerais

Data: 20/01/2025 14hrs:40min

Solicitante: Secretaria Municipal de Saúde

Local: Centro Regional de Saúde Victorio Luciolli

Local: Praça Monsenhor Hermenegildo Adami de Carvalho n.º 1000, Sagrado Coração de Jesus

Nº de controle: 25-026

Motivo da Solicitação: Rachaduras na edificação.

Considerações Gerais: Em vistoria realizada na edificação foi visto trincas e rachaduras em alguns cômodos, como na copa, no vestiário, na lavanderia, sala de enfermagem e no corredor a frente da copa, algumas refletem para o outro lado da parede. Todas as trincas e rachaduras são recorrentes de vistorias passadas, não sendo visualizado aumentos expressivos. Na copa há rachaduras diagonais, horizontais e verticais, e aparentemente foi realizado reparos na tubulação hidráulica sendo quebrado parte da parede para manutenção. Na sala de limpeza possui infiltrações no teto. No corredor a frente da copa possui uma trinca que se estende do rodapé de um dos lados atravessa pelo teto e termina no rodapé da parede oposta, aparentando ser estruturas erguidas separadamente na qual não se respeitou a junta de dilatação sendo a mesma coberta com revestimento (reboco) devendo ser investigada se procede tal suposição. Na lavanderia possui trinca na parede aparentando ser entre o término da parede (tijolo) e o início da viga, onde a mesma reflete para o lado externo, na parede lateral há uma trinca que reflete para o lado da sala de enfermagem. Ao fundo da edificação já próximo a crista do talude foi demolido parte da edificação onde restou armaduras expostas e é possível visualizar a reflexão das trincas da copa e da lavanderia. Segundo informou o Sr. Hélio enfermeiro da unidade o mesmo notou que no estacionamento ao fundo houve um abatimento no solo, esplanando que anteriormente os carros ficavam nivelados e atualmente tem notado os mesmos inclinados. A edificação está sobre uma encosta na qual possui um talude com vegetação, visto pela parte de baixo há indícios de deslizamento no local sendo visto parte com ângulo negativo. Demais cômodos da edificação possui infiltrações.



Conclusão e orientações: Coube a Defesa Civil Municipal avaliar as condições de risco no local, no ato da vistoria apesar do cenário encontrado não foi visto risco iminente de desabamento no local, sendo observado quando comparado com o arquivo fotográfico da vistoria anterior que ocorreu em 25 de agosto de 2023, que as trincas se estabilizaram e não apresentou mudanças expressivas, porem requer atenção especial por parte da secretaria municipal de obras devido as dimensões das patologias encontradas, deve ser investigado cuidadosamente suas origens, a fim de sanar e evitar que as mesmas voltem. Quanto ao talude o mesmo requer uma inspeção detalhada por uma equipe técnica com o intuito de definir sua estabilidade e se há necessidade de erguer uma contenção no local.

9

10

Assinado eletronicamente
EDUARDO MORAES DE SOUZA
Data: 12/01/2025 14:37:59-0300
Verifique em: <https://validar.digov.br>

Eduardo Moraes de Souza
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
Conselheiro Lafaiete – MG

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO




Figura 1 – Comparação do local com a vistoria anterior (copa).



Figura 2 – Comparação do local com a vistoria anterior (copa).



Figura 3 – Visão geral da copa com rachaduras e infiltrações.



Figura 4 – Infiltrações no cômodo de limpeza.




Figura 5 – Comparação do local com a vistoria anterior (corredor de frente a copa).




Figura 6 – Comparação do local com a vistoria anterior (corredor de frente a copa).



Figura 7 – Vista da trinca no corredor a frete da copa.




Figura 8 – Trinca na lavanderia.



Figura 9 – Trinca na parede entre a lavanderia e a sala de enfermagem.



Figura 10 – Trinca na parede entre a sala de enfermagem e a lavanderia.




Figura 11 – Rachadura da copa visto pelo lado de fora da edificação e parte demolida.



Figura 12 – Área do estacionamento.



Figura 13 – Talude ao fundo da edificação.




Figura 14 – Área do talude com indicio de deslizamento e crista negativa.

Assinantes

- ✓ **Daniel Henrique Dos Santos Garcia**
Assinou em 13/06/2025 às 12:29:38 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.600.926-**
Eu, Daniel Henrique Dos Santos Garcia, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **Guilherme Ramalho Neves de Albuquerque**
Assinou em 16/06/2025 às 09:27:19 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Guilherme Ramalho Neves de Albuquerque, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

G07 96P K33 7MJ